设备主线

• 问题一、选型准则不清晰,容易错选、漏选

问题二、选型设备无3D模型,选型时样式不直观、功能不直观

设备选型

问题三、选型流程低效,对设备选型负责人专业 知识要求较高,如选型时碰到的专业技术参数需 找专业人员——确认

问题四、选型手册、材料、注意事项等只掌握在 当时项目参入者手中,面对人员流失和后续项目 新人,无法快速进行准确的选型 解决措施:设备选型品牌管理;选型相关准则、 原则、注意事项、手册等图文档管理;选型流程 化、标准化管理;三维标准库建立

工艺仿真与安装调试

问题一、仿真与设计、工艺信息沟通不及时,导致多方重复工作和无效工作;如设计更改了设备模型未及时提供给仿真验证,工艺更改了方案未及时告知仿真做调整和验证,仿真未及时将设备干涉性问题告知设计,仿真未及时将布局不合理性告知工艺

问题二、仿真工作任务重,每个项目需要重复搭建仿真模型,进行工艺分配与验证,干涉性反复验证等

, 问题三、仿真输出物有更新, 导致现场设备安装 错误, 机器人调试错误等

问题四、layout布局内容不完善导致现场设备落 位错误或偏差 解决措施: 建立协同工作流,各项工作实现握手交接过程;标准化、模块化仿真工作,提高工作效率;输出物,交付物图文档管理,版本管理与维护;三维Layout输出与在线查看,

设备性能分析

问题一、现场设备超负荷运转成常态,如保养不 及时导致设备高故障率,性能极大降低

问题二、设备数量较多,运行位置分散,企业通过巡检等方式也很难管理好设备状态,对于目前设备的健康度很难直观快速的查阅

问题三、对目前设备负荷情况不清晰,无法整体 判断整个工厂设备负荷情况 解决措施:建立设备运行效率指标(如设备综合利用率OEE、完全有效生产率TEEP,设备完好率等);BI看板方式展示设备运行负荷,设备健康度等

维修保养

问题一、设备保养、维修无记录,无沉淀,主要 是依赖经验,有一定盲目性和随意性,缺少对设 备故障原因进行技术分析和总结

问题二、设备操作和维护脱节,操作人员为了赶工,经常出现过载、疲劳使用设备,维护人员对设备保养过于形式,还停留在事后维修上

问题三、备件情况不清楚

问题四、设备保养手段比较单一, 主要是按时长等方式, 非按设备性能去做动态的保养

解决措施: 健全设备维修保养档案,记录设备全生命周期情况;建立保养手册电子文档和3D可视化教学视频库;备件精细化管理;采集设备参数进行自动分析,对设备保养需求做预警提示

改造报废

问题一、老厂缺少设备2D/3D相关资料,对于设备改造异常困难,需要在现场进行数据校核,验证和再次校核,工作相对繁重和重复

问题二、设备整体报废, 未挖掘可重复利用部件

解决措施:建立设备档案,存储设备图纸和3D, 更新说明书等;根据设备保养档案科学评估设备 可重复利用部件